

バージョンアップ情報

2024/03/19



HandyCAD Mark II

Version 6.40

基本部

3D ゲートアプリケーション

ミルアプリケーション

ルーターアプリケーション

ワイヤーアプリケーション

株式会社システムアイの許可無く内容の複製、転載、引用することを禁じます。



基本部

強化項目 – システム関連

1. ステータスバーのレコード数を表示要素数へ変更しました。

修正項目 – システム関連

1. ビューセクタのアクティブタブに×マークが表示されない問題を修正しました。
2. ツールバーボタンのイメージがカスタマイズされている場合に、ステータスバー等に反映されない問題を修正しました。

3D ゲートアプリケーション

修正項目 - 3Dビュー

1. 投影変換において、現在のペン・カラー・線種が正面図に反映されてしまう問題を修正しました。

ミルアプリケーション/ルーターアプリケーション

強化項目 – 形状加工

1. グループ認識のオペレーションモードを記憶するようにしました。

強化項目 – 穴加工

1. グループ認識のオペレーションモードを記憶するようにしました。

強化項目 – 彫刻加工

1. サーチループのオペレーションモードを記憶するようにしました。

修正項目 – 定義全般

1. ユーザー設定の「数値入力時の式は計算する」が「工具条件-分割ピッチ」に適用されない問題を修正しました。

修正項目 – 形状加工

1. 面取り工具において、「オプション-Z 分割単位」を「分割数」で指定すると分割パスが生成されない問題を修正しました。

修正項目 – 等高線加工

1. 閉じた形状で斜面が 1 つの場合に、演算エラーになるケースを修正しました。
2. 経路計算においてエラーが発生した場合、パスの無い定義が作成されるケースを修正しました。

ワイヤーアプリケーション

強化項目 – 環境設定

1. 「同じアプローチ線上でもステップが異なる場合は、下穴から開始する」を追加しました。