

バージョンアップ情報

2025/07/18



HandyCAD Mark II

Version 6.53

基本部

3D ゲートアプリケーション

ミルアプリケーション

ワイヤーアプリケーション

ルーターアプリケーション

株式会社システムアイの許可無く内容の複製、転載、引用することを禁じます。

索引

1. 基本部	2
修正項目－システム関連	2
修正項目－コンバータ	2
2. 3D ゲートアプリケーション	3
修正項目－3D ビュー関連	3
修正項目－2D ビュー関連	3
3. ミルアプリケーション	4
修正項目	4
4. ワイヤーアプリケーション	5
修正項目	5
4. ルーターアプリケーション	6
修正項目	6

1. 基本部

修正項目－システム関連

1. ナビゲーションがO F F の場合、YesNo マウスが表示されると画面に残像が発生する問題を修正しました。
2. 「ユーザー設定－マウス・認識－ナビゲーションターゲット表示する」がO N の場合、ダイアログを開くとハングアップするケースを修正しました。
3. タイトルバーの右クリックでシステムメニューが表示されない問題を修正しました。
4. システムメニューに「バージョン情報」を追加しました。
5. リモートサポートツール(SIRemote) Ver.15.67.4.0 を収録しました。

修正項目－コンバータ

1. PDF 形式
 - ・PDF の読み込みにおいて、PDF が圧縮されていると読み込めないケースを修正しました。
2. 全般
 - ・各コンバータで塗り図形（円・楕円・ポリライン）が正しく出力されないケースを修正しました。

2. 3D ゲートアプリケーション

修正項目 – 3D ビュー関連

1. Ctrl+O のショートカットキーが正しく動作しない問題を修正しました。

修正項目 – 2D ビュー関連

1. 断面線の選択において、既に断面図が存在すると対象となる側面図を誤認するケースを修正しました。

3. ミルアプリケーション

修正項目

1. 機械設定
 - ・N C 拡張子を空欄にするとドットのみ付加されてしまう問題を修正しました。
2. 輪郭加工
 - ・工具中心パスの円弧半径がN C 精度と同じ場合に不正なパスが生成される問題を修正しました。
3. 穴加工
 - ・代表要素を選択して工具径を変更するとグルーピングが多角形指定に切り替わってしまう問題を修正しました。
4. 等高線加工
 - ・仕上げのアプローチ位置として交点や中点が指定できない問題を修正しました。
 - ・荒取りのオープンループ指定において、「離れた箇所を許可」が有効だと方向確認の表示が行われない問題を修正しました。

4. ワイヤーアプリケーション

修正項目

1. 機械設定
 - ・N C 拡張子を空欄にするとドットのみ付加されてしまう問題を修正しました。
2. 定義全般
 - ・コーナー処理の丸めにおいて、P G 半径とU V 半径を指定した場合、「多重カット」が「双方向」だとU V 半径が正しく出力されない問題を修正しました。

4. ルーターアプリケーション

修正項目

1. 機械設定
 - ・N C 拡張子を空欄にするとドットのみ付加されてしまう問題を修正しました。
2. 輪郭加工
 - ・工具中心パスの円弧半径がN C 精度と同じ場合に不正なパスが生成される問題を修正しました。
3. 穴加工
 - ・代表要素を選択して工具径を変更するとグルーピングが多角形指定に切り替わってしまう問題を修正しました。
4. 彫刻加工
 - ・ボールエンドミルを指定すると、Z 分割が正常に動作しない問題を修正しました。
5. 等高線加工
 - ・仕上げのアプローチ位置として交点や中点が指定できない問題を修正しました。
 - ・荒取りのオープンループ指定において、「離れた箇所を許可」が有効だと方向確認の表示が行われない問題を修正しました。

お問合せ先
株式会社システムアイ
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-3-8-5F
TEL : 06-6390-8808
FAX : 06-6390-8809
E-Mail : support@system-i.co.jp http://www.system-i.co.jp/
サポート時間 : 9:30～12 : 00 13 : 00～17:00 (土日 - 祝祭日 - 弊社休日を除く)