

バージョンアップ情報

2023/06/08



HandyCAD Mark II

Version 6.36

基本部

3 Dゲート

ミルアプリケーション

ルーターアプリケーション

ワイヤーアプリケーション



NC Viewer

Version 5.83



NC Linker

Version 4.31

株式会社システムアイの許可無く内容の複製、転載、引用することを禁じます。


索引

1. 基本部 Ver.6.36	2
修正項目 - システム関連	2
2. 3Dゲート	3
修正項目 - 3Dビュー	3
3. ミルアプリケーション／ルーターアプリケーション	4
修正項目 - 機械設定	4
修正項目 - 工具設定	4
修正項目 - 定義全般	4
修正項目 - 形状加工	4
修正項目 - 穴加工	4
修正項目 - 等高線加工	4
4. ワイヤーアプリケーション	5
修正項目 - 機械設定	5
修正項目 - NC生成	5
5. NC Viewer Ver.5.83	6
強化項目	6
修正項目	6
6. NC Linker Ver.4.31	7
修正項目	7




修正項目 – システム関連

1. Windows11 の特定のプリンタにおいて、「イメージとして印刷する」で印刷すると O S がハングアップする問題を対策しました。



2. 2 点矩形指定と 2 点ドラッグ指定でのオペレーションを改善しました。

3. スタイルバーのセパレータが連続するケースを修正しました。



4. マスク設定ダイアログのペンとカラーが正しく表示されないケースを修正しました。



修正項目 - 3Dビュー

1. 回転コマンドにおいて、ワイヤフレーム描画だと陰線描画がくずれる問題を修正しました。

3. ミルアプリケーション／ルーターアプリケーション



修正項目－機械設定

1. 文字置換の*ワイルドカードインデックス指定が誤動作するケースを修正しました。

修正項目－工具設定

1. 工具径が少数3桁を超える精度で登録すると、定義での工具選択が正常に動作しない問題を修正しました。
2. CSVのインポート処理において、工具径が重複しているとインポートされない問題を修正しました。

修正項目－定義全般

1. 工具径が空欄の場合に、カットファイルへの保存が正常に行えない問題を修正しました。
2. 不正なタイミングでカットファイルの選択が出来てしまうケースを修正しました。

修正項目－形状加工

1. 径補正の状態に依存したコマンドプロパティの状態が元に戻らない問題を修正しました。

修正項目－穴加工

1. 穴サイクルで非表示の選択項目が存在すると、カットファイルの切り替えが正常に動作しない問題を修正しました。

修正項目－等高線加工

1. カットファイルを選択した場合に、アプローチタイプ名が反映されない問題を修正しました。

4. ワイヤーアプリケーション



修正項目 – 機械設定

1. 文字置換の*ワイルドカードインデックス指定が誤動作するケースを修正しました。

修正項目 – NC生成

1. 電気条件の補正 No が空欄の場合、補正量が異なっても 1st の補正 No が使用されてしまう問題を修正しました。



強化項目

1. 「NCリスト」「表示フィルタ」のフォントの初期値を Windows のシステムフォントへ変更しました。
2. 「NCのレポート」ダイアログのフォントはレポート属性フォントを使用するように変更しました。
3. NCの解析において、1行の文字数制限を緩和しました。

修正項目

1. 英語モードにおいて、一部のメッセージが崩れる問題を修正しました。



修正項目

1. 英語モードにおいて、一部のメッセージが崩れる問題を修正しました。

お問合せ先

株式会社システムアイ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-3-8-5F

TEL : 06-6390-8808

FAX : 06-6390-8809

E-Mail : support@system-i.co.jp <http://www.system-i.co.jp/>

サポート時間 : 9:30～12:00 13:00～17:00 (土日・祝祭日・弊社休日を除く)

