

# バージョンアップ情報

2024/03/19



HandyCAD Mark II

Version 6.40

---

基本部

3D ゲートアプリケーション

ミルアプリケーション

ルーターアプリケーション

ワイヤーアプリケーション



NC Viewer

Version 5.91

株式会社システムアイの許可無く内容の複製、転載、引用することを禁じます。

# 索引

<b>1. 基本部</b>	<b>3</b>
強化項目 - システム関連 .....	3
修正項目 - システム関連 .....	3
<b>2. 3Dゲートアプリケーション</b>	<b>4</b>
修正項目 - 3Dビュー .....	4
<b>3. ミルアプリケーション/ルーターアプリケーション</b>	<b>5</b>
強化項目 - 形状加工 .....	5
強化項目 - 穴加工 .....	5
強化項目 - 彫刻加工 .....	5
修正項目 - 定義全般 .....	5
修正項目 - 形状加工 .....	5
修正項目 - 等高線加工 .....	5
<b>4. ワイヤアプリケーション</b>	<b>6</b>
強化項目 - 環境設定 .....	6
<b>5. NC Viewer</b>	<b>7</b>
強化項目 .....	7

## 1. 基本部

---

### 強化項目 – システム関連

---

1. ステータスバーのレコード数を表示要素数へ変更しました。

---

### 修正項目 – システム関連

---

1. ビューセクタのアクティブタブに×マークが表示されない問題を修正しました。
2. ツールバーボタンのイメージがカスタマイズされている場合に、ステータスバー等に反映されない問題を修正しました。

## 2. 3Dゲートアプリケーション

### 修正項目 - 3Dビュー

1. 投影変換において、現在のペン・カラー・線種が正面図に反映されてしまう問題を修正しました。

### 3. ミルアプリケーション/ルーターアプリケーション

---

---

#### 強化項目 – 形状加工

---

---

1. グループ認識のオペレーションモードを記憶するようにしました。

---

---

#### 強化項目 – 穴加工

---

---

1. グループ認識のオペレーションモードを記憶するようにしました。

---

---

#### 強化項目 – 彫刻加工

---

---

1. サーチループのオペレーションモードを記憶するようにしました。

---

---

#### 修正項目 – 定義全般

---

---

1. ユーザー設定の「数値入力時の式は計算する」が「工具条件-分割ピッチ」に適用されない問題を修正しました。

---

---

#### 修正項目 – 形状加工

---

---

1. 面取り工具において、「オプション-Z 分割単位」を「分割数」で指定すると分割パスが生成されない問題を修正しました。

---

---

#### 修正項目 – 等高線加工

---

---

1. 閉じた形状で斜面が 1 つの場合に、演算エラーになるケースを修正しました。
2. 経路計算においてエラーが発生した場合、パスの無い定義が作成されるケースを修正しました。

## 4. ワイヤーアプリケーション

### 強化項目 – 環境設定

1. 「同じアプローチ線上でもステップが異なる場合は、下穴から開始する」を追加しました。

## 5. NC Viewer

---

---

### 強化項目

---

---

1. A 軸／B 軸ロータリーの「平面変換」において、A 軸／B 軸の割り出しNC に対応しました。
2. 「プロパティ-表示フィルタ」に「使用アドレスのみタブに表示する」を追加しました。
3. 「プロパティ-表示フィルタ」に「タブ項目の位置」を追加しました。

お問合せ先

株式会社システムアイ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-3-8-5F

TEL : 06-6390-8808

FAX : 06-6390-8809

E-Mail : [support@system-i.co.jp](mailto:support@system-i.co.jp)     <http://www.system-i.co.jp/>

サポート時間 : 9:30～12:00   13:00～17:00 (土日・祝祭日・弊社休日を除く)